

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, pengolahan data dan analisa, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab kegagalan terbesar pra analitik laboratorium pada instalasi rawat inap di RS. Awal Bros Batam yaitu dengan perolehan *Risk Priority Number* tertinggi adalah kegagalan menempel label atau identitas pasien pada tabung pemeriksaan laboratorium dengan nilai RPN 168 dan kegagalan tindakan pengambilan sampel darah atau spesimen lainnya dengan nilai RPN 150
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab kegagalan terbesar pra analitik laboratorium pada instalasi rawat inap RS. Awal Bros Batam yaitu SDM, Metode, Form Laboratorium, Sarana Prasarana, dan Lingkungan dengan menggunakan *fishbone* diagram.
3. Solusi yang tepat untuk kegagalan pra analitik laboratium pada instalasi rawat inap RS. Awal Bros Batam yaitu adanya pemahaman dan pelatihan teknik-teknik pengambilan sampel yang mengacu pada SPO khususnya untuk perawat.

5.2 Saran

1. Petugas medis khususnya perawat diharapkan untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kegagalan pra analitik laboratorium pada proses pengambilan sampel darah atau spesimen lainnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai nilai RPN setelah dilakukan perbaikan *mode* dalam proses pengambilan sample darah dan spesimen lainnya.