


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Variabel penelitian

Penelitian ini memiliki variabel yaitu peningkatan kualitas proses pengeboran *CNC Milling*, penelitian ini menggunakan data *reject material rotor* di PT Team Metal *Indonesia* sebagai variabelnya.

3.3 Populasi

Populasi ialah total keseluruhan dari objek, Populasi dari penelitian ini adalah material *rotor* pada proses pemboran *CNC milling* di PT. Team Metal Indonesia.

3.4 Sampel

Sampel yaitu bagian populasi. Sampel penelitian adalah product *rotor* yang diproses pada mesin *milling CNC*, yang diambil pada saat proses produksi, teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *Proposive Sampling*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini yaitu observasi langsung di PT. Team Metal Indonesia.

1. Observasi

Observasi suatu metode untuk memperoleh data dan informasi dengan cara melakukan observasi di lapangan penelitian.

2. Dokumen

Ini adalah proses untuk memperoleh data mentah dengan menganalisis dokumen dan foto di tempat penelitian dilakukan.

3.6 Analisa Data

Dalam olah data peneliti menggunakan data kecacatan produk dari bulan April 2021 sampai Maret 2022. Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan adalah metode *P-Chart* dan (*P-Chart*).

a. Diagram Pareto (*pareto chart*)

Bagan Pareto digunakan untuk mengurutkan perhatian dalam meningkatkan kualitas dari yang paling signifikan hingga yang paling tidak signifikan.

b. Grafik dan Peta Kendali P (*P-Chart*)

P-control chart adalah alat grafis yang disebut tujuh alat, yang mencakup bagan kontrol-P, digunakan untuk melacak dan menilai apakah suatu proses atau aktivitas tunduk pada kontrol kualitas statistik atau tidak untuk memecahkan masalah dan mencapai peningkatan kualitas., ada yang disebut *seven tools.*

Adapun langkah - langkah dalam membuat peta kendali sebagai berikut:

- ### 1. Menghitung proporsi cacat produk *rotor*

$$P = \frac{np}{n} \dots \text{Rumus 3.1}$$

Keterangan

np = Jumlah *reject* dalam sub grup (hari ke -)

n = Jumlah yang diperiksa dalam subgroup

- ## 2. Menghitung garis pusat *Central Line (CL)*

Garis pusat merupakan rata rata kerusakan produk (\bar{p})

$$CL = \bar{p} = \frac{np}{n} \dots \dots \dots \text{Rumus 3. 2}$$

Keterangan:

np = Jumlah total yang *reject*

n = jumlah total yang diperiksa

3. Menghitung batas kendali atas atau *Upper Control Limit (UCL)*

Untuk menghitung batas kendali atas atau *UCL* dilakukan dengan rumus:

$$UCL = \bar{p} + 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{n}$$

Rumus 3. 3

Keterangan :

\bar{p} = rata – rata tidak sesuaian produk

n = jumlah produksi

4. Menghitung batas kendali bawah atau *Lower Control Limit (LCL)*

Untuk menghitung batas kendali atas atau *LCL* dilakukan dengan rumus:

$$LCL = \bar{p} - 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{n}$$

Rumus 3. 4

Keterangan :

\bar{p} = rata – rata tidak sesuaian produk

n = jumlah produksi

c. Diagram Tulang Ikan (*fishbone*)

Diagram tulang ikan dalam Penerapannya digunakan untuk menentukan akar penyebab masalah. Diagram ini mudah dibuat dan dapat menginspirasi tim untuk terus mencari sampai menemukan sumber masalah.

d. *TRIZ*

- a) Pada masalah non-teknis seperti masalah kualitas layanan *TRIZ*, berbagai alat, termasuk
- 1) *40 inventiv principles*
 - 2) *Contradiction*
 - 3) *S-Field*
 - 4) *Ideality*
 - 5) *Trens of Evolution*
 - 6) *Law of system completeness*
 - 7) *Multi screen approach*
 - 8) *Trimming*
 - 9) *Subversion analysis*
- b) contradiction Parameter
- 39 *Engineering Parameters* diantaranya sebagai berikut :
- 1) *Arca of nonmoving object.*
 - 2) *Volume of moving object.*
 - 3) *Volume of nonmoving object.*
 - 4) *Speed.*
 - 5) *Force.*
 - 6) *Tensionp pressure.*
 - 7) *Shape.*
 - 8) *Stability of object.*
 - 9) *Power.*

- 10) *Waste of energy.*
- 11) *Waste of substance.*
- 12) *Loss of information.*
- 13) *Waste of time.*
- 14) *Amount of substance.*
- 15) *Reliability.*
- 16) *Accuracy of measurement.*
- 17) *Accuracy of manufacturing.*
- 18) *Harmful factors acting on object.*
- 19) *Harmful side effects.*
- 20) *Manufacturability.*
- 21) *Strength.*
- 22) *Durability of moving object.*
- 23) *Durability of nonmoving object.*
- 24) *Temperature.*
- 25) *Brightness.*
- 26) *Energy spent by moving object.*
- 27) *Energy spent by nonmoving object.*
- 28) *Convenience of use.*
- 29) *Repairability.*
- 30) *Adaptability.*
- 31) *Complexity of device.*
- 32) *Complexity of control.*

- 33) *Level of automation.*
- 34) *Productivity.*
- 35) *Weight of moving object.*
- 36) *Weight of nonmoving object.*
- 37) *Length of moving object.*
- 38) *Length of nonmoving object.*
- 39) *Area of moving object.*
- c) 40 *inventive principles*
 - Dengan memasukan dua parameter table kontradiksi maka akan didapat 1 dari 40 prinsip *TRIZ* yang menjadi solusi kualitas.diantaranya sebagai berikut :
 - 1) *Inversion.*
 - 2) *Spheroidality.*
 - 3) *Copying.*
 - 4) *Inexpensive, short-lived object for expensive, durable one.*
 - 5) *Replacement of a mechanical system.*
 - 6) *Pneumatic or hydraulic construction.*
 - 7) *Flexible membranes or thin film.*
 - 8) *Dynamicity.*
 - 9) *Partial or overdone action.*
 - 10) *Moving to a new dimension.*
 - 11) *Mechanical vibration.*
 - 12) *Segmentation.*

- 13) Extraction.
- 14) Local Quality.
- 15) Asymmetry.
- 16) Combining.
- 17) Universalit.
- 18) Nesting.
- 19) Periodicaction.
- 20) Continuity of a useful action.
- 21) Rushinggthrough.
- 22) Convert harm into benefit.
- 23) Feedback.
- 24) Mediator.
- 25) Self-service.
- 26) Use of porous material.
- 27) Changing the color.
- 28) Counterweight.
- 29) Priorccounter-action.
- 30) Prior action sSebelum tindakan.
- 31) Cushion in advance.
- 32) Equipotentiality.
- 33) Homogeneitys.
- 34) Rejecting and regenerating parts.
- 35) Transformation of the physical andcchemical states of an object.

36) *Phase transformation.*

37) *Thermal expansion.*

38) *Use strong oxidizer.*

39) *Inert environment.*

40) *Composite material.*

3.7 Lokasi dan penjadwalan

1. Lokasi Penelitian

Pengamatan selama pengambilan data dilaksanakan di PT. Team Metal Indonesia di Lokasi Produksi Mesin Milling CNC Produk *Rotor* di Jl.Brigjen Katamso No 7-8 Bintang II Tanjung Uncang *Industrial Park* Batam.

2. Jadwal Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian selama 3 bulan terhitung sejak Maret 2022 sampai dengan Mei 2022.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Mar				Apr				Mei				Jun				Jul			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pemilihan Tempat	■																			
2	Penetapan Judul		■																		
3	Pengajuan Judul			■																	
4	Bimbingan Sikripsi				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Observasi Dan Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
6	Olahan Data Dan Analisis									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Laporan Hasil																		■	■	
8	Revisi Sikripsi																		■	■	