## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada proses produksi kantong plastik sampah 45 liter diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan peta kendali p diperoleh bahwa cacat terlipat berada diluar batas kendali, karena terdapat 1 data yang keluar dari batas atas, sedangkan pada cacat heniku dan gelombang tidak ada data yang keluar dari batas kendali.dengan demikian cacat *heniku* dan gelombang masih terkendali.
- 2. Berdasarkan analisis penyebab cacat terlipat, *heniku* dan gelombang dengan menggunakan *diagram fishbone* terdapat beberapa penyebab cacat yaitu, manusia, mesin, material, dan metode.

## 5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

 Analisis pengendalian kualaitas produk dapat dilakukan untuk semua produk perusahaan tidak hanya produk kantong plastik sampah 45 liter saja, sehingga dapat diketahui bagai mana pengendalian kualitas diperusahaan yang di teliti.

- 2. Penelitian pengendalian kualitas produk plastik sampah 45 liter tidak hanya dilakukan diperusahaan sanipak indonesia saja, tetapi bisa dilakukan di semua perusahaan.
- 3. Objek penelitian tidak hanya produk jenis kantong plastik sampah 45 liter saja, tetapi bisa di lakukan untuk semua ukuran sehingga dapat diketahui perbandingan pengendalian kualitas yang terjadi