

**ANALISIS *PREVENTIVE MAINTENANCE* MESIN
INJECTION MOLDING DI PT YEAKIN PLASTIC
INDUSTRY BATAM**

SKRIPSI



Oleh:
Arnold Sihombing
200410004

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

TAHUN 2024

**ANALISIS *PREVENTIVE MAINTENANCE* MESIN
INJECTION MOLDING DI PT YEAKIN PLASTIC
INDUSTRY BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana



Oleh:
Arnold Sihombing
200410004

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Arnold Sihombing
NPM : 200410004
Fakultas : Teknik dan Komputer
Program Studi : Teknik Industri

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PREVENTIVE MAINTENANCE MESIN INJECTION MOLDING DI PT YEAKIN PLASTIC INDUSTRY BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 06 Juli 2024



Arnold Sihombing
200410004

ANALISIS *PREVENTIVE MAINTENANCE* MESIN *INJECTION MOLDING* DI PT YEAKIN PLASTIC INDUSTRY BATAM

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
ARNOLD SIHOMBING
200410004**

**Telah disetujui oleh pembibing pada tanggal
Seperti tertera dibawa ini**

Batam, 06 juli 2024


**Elsya Paskaria Loyda Tarigan, ST., M.Sc.
pembimbing**



ABSTRAK

PT Yeakin Plastic Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan barang-barang plastik. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah tingginya *downtime* yang terjadi pada mesin *injection molding*. Sehingga jumlah produksi tidak mencapai target. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan *interval preventive maintenance injection molding* untuk meminimalkan mesin *downtime*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Reliability Centered Maintenance (RCM)*. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil distribusi *weibull* didapatkan interval perawatan mesin *injection molding A200* dengan *downtime* terlama, dimana terdapat 11 kali kerusakan dalam 6 bulan, dan tindakan perawatan dilakukan pada interval perawatan selama 100,55 jam. Pada mesin *injection molding A201* terdapat 8 kali kerusakan dalam 6 bulan, dan tindakan perawatan yang dilakukan pada interval perawatan selama 144,44 jam. Pada mesin *injection molding A202* terdapat 8 kali kerusakan dalam 6 bulan, dan tindakan perawatan yang dilakukan pada interval perawatan selama 122,97 jam.

Kata Kunci: *Injection Molding; MTTR; Preventive Maintenance; RCM*

ABSTRACT

PT Yeakin Plastic Industry is a company engaged in manufacturing plastic goods. The problem that occurs in this study is the high downtime that occurs on the injection molding machine. So that the amount of production does not reach the target. The purpose of this study is to determine the interval of preventive maintenance injection molding to minimize machine downtime. The method used in this research is Reliability Centered Maintenance (RCM). From the results of the study, it was found that the results of the weibull distribution obtained the maintenance interval of the A200 injection molding machine with the longest downtime, where there were 11 breakdowns in 6 months, and maintenance actions were carried out at the maintenance interval for 100.55 hours. On the A201 injection molding machine there are 8 breakdowns in 6 months, and maintenance actions are carried out at maintenance intervals for 144.44 hours. On the A202 injection molding machine there were 8 breakdowns in 6 months, and maintenance actions were taken at the maintenance interval for 122.97 hours.

Keywords: Injection Molding; MTTR; Preventive Maintenance; RCM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Teknik Industri di Universitas Putera Batam.

Dengan segala keterbatasan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam,
2. Bapak Welly Sugianto, S.T., M.M. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Komputer di Universitas Putera Batam
3. Ibu Nofriani Fajrah, S.T., M.T selaku Ketua Program Studi Teknik Industri di Universitas Putera Batam.
4. Ibu Elsyia Paskaria Loyda Tarigan, S.T., M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Teknik Industri di Universitas Putera Batam.
5. Bapak Ganda Sirait, S.Si., M.SI. selaku Pembimbing Akademik pada Program Studi Teknik Industri di Universitas Putera Batam.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Universitas Putera Batam, yang sudah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan berlangsung,
7. Ayah dan Ibu serta keluarga saya yang selalu berdoa, memberikan kasih sayang dan juga menyemangati saya untuk menyelesaikan perkuliahan S1 ini.
8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencerahkan berkat yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi ilmu yang berharga bagi para pembaca di masa yang akan datang. Penulis juga berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari para pembaca.

Batam, 06 Juli 2024



Arnold Sihombing
20041000



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Rumusan Masalah	4
1.5. Tujuan Penelitian	4
1.6. Manfaat Penelitian.....	4
1.6.1. Manfaat Teoritis	4
1.6.2. Manfaat Praktis	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1. Proses Mesin Injection Molding.....	6
2.1.2. Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)	7
2.1.3. <i>Downtime</i>	8
2.1.4. RCM (<i>Reliability Centered Maintenance</i>).....	8
2.1.5. <i>Time to Failure</i> (TTF) dan <i>Time to Repair</i> (TTR).....	10
2.1.6. <i>Mean Time to Failure</i> (MTTF) dan <i>Mean Time to Repair</i> (MTTR)	11
2.1.7. Waktu <i>Interval</i> Perawatan	11
2.2. Penelitian Terdahulu.....	12
2.3. Kerangka pemikiran	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1. Desain Penelitian.....	16
3.2. Variabel Penelitian	17

3.3. Populasi dan Sampel	17
3.3.1. Populasi	17
3.3.2. Sampel	17
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5. Teknik Analisis Data.....	18
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	19
3.6.1. Lokasi Penelitian.....	19
3.6.2. Jadwal Penelitian.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1. Hasil Penelitian	21
4.1.1. Data Kerusakan Mesin <i>Injection Molding</i>	21
4.1.2. Data Perbaikan Mesin <i>Injection Molding A200</i>	22
4.1.3. Data Perbaikan Mesin <i>Injection Molding A201</i>	31
4.1.4. Data Perbaikan Mesin <i>Injection Molding A202</i>	40
4.2. Pengolahan Data.....	50
4.2.1. Data Perhitungan <i>Downtime</i> Mesin	50
4.2.2. <i>Failure Mode and Effect Analyze</i> (FMEA).....	51
4.2.3. Perhitungan Waktu Kerusakan (<i>Time to Failure</i>)	61
4.2.4. Perhitungan Waktu Perbaikan Kerusakan (<i>Time to Repair</i>)	67
4.2.5. Parameter <i>Time to Failure</i> (TTF).....	71
4.2.6. Parameter <i>Time to Repair</i> (TTR)	72
4.2.7. Perhitungan <i>Mean Time to Failure</i> (MTTF) dan <i>Mean Time to Repair</i> (MTTR).....	74
4.2.8. Penetuan Interval Perawatan Mesin	75
4.2.9. Usulan Perbaikan	78
4.3. Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Desain Penelitian	16
Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian	19
Gambar 4. 1 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200 Bulan Oktober 2023.....	23
Gambar 4. 2 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200 Bulan November 2023	24
Gambar 4. 3 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200 Bulan Desember 2023.....	26
Gambar 4. 4 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200 Bulan Januari 2024	27
Gambar 4. 5 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200 Bulan Februari 2024	29
Gambar 4. 6 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200 Bulan Maret 2024.....	30
Gambar 4. 7 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A200.....	31
Gambar 4. 8 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201 Bulan Oktober 2023.....	32
Gambar 4. 9 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201 Bulan November 2023	34
Gambar 4. 10 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201 Bulan Desember 2023.....	35
Gambar 4. 11 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201 Bulan Januari 2024	37
Gambar 4. 12 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201 Bulan Februari 2024	38
Gambar 4. 13 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201 Bulan Maret 2024	39
Gambar 4. 14 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A201	40
Gambar 4. 15 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202 Bulan Oktober 2023.....	41
Gambar 4. 16 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202 Bulan November 2023	43
Gambar 4. 17 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202 Bulan Desember 2023.....	44
Gambar 4. 18 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202 Bulan Januari 2024	46
Gambar 4. 19 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202 Bulan Februari 2024	47
Gambar 4. 20 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202 Bulan Maret 2024	49
Gambar 4. 21 Total Rekap Downtime Mesin Injection Molding A202	50
Gambar 4. 22 Diagram Persentase Downtime Perbaikan Mesin.....	51
Gambar 4. 23 Grafik Nilai RPN Perawatan Mesin Injection Molding A200.....	53
Gambar 4. 24 Grafik Persentase Perawatan Mesin Injection Molding A200	54

- Gambar 4. 25** Grafik Nilai RPN Perawatan Mesin Injection Molding A201..... 56
Gambar 4. 26 Grafik Persentase Perawatan Mesin Injection Molding A201 57
Gambar 4. 27 Grafik Nilai RPN Perawatan Mesin Injection Molding A202..... 59
Gambar 4. 28 Grafik Persentase Perawatan Mesin Injection Molding A202 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	20
Tabel 4. 1 Data jenis kerusakan mesin injection molding.....	21
Tabel 4. 2 Rekap Downtime Injection Molding A200 Bulan Oktober 2023	22
Tabel 4. 3 Rekap Downtime Injection Molding A200 Bulan November 2023....	23
Tabel 4. 4 Rekap Downtime Injection Molding A200 Bulan Desember 2023	25
Tabel 4. 5 Rekap Downtime Injection Molding A200 Bulan Januari 2024.....	26
Tabel 4. 6 Rekap Downtime Injection Molding A200 Bulan Februari 2024.....	28
Tabel 4. 7 Rekap Downtime Injection Molding A200 Bulan Maret 2024.....	29
Tabel 4. 8 Rekap Downtime Injection Molding A201 Bulan Oktober 2023	31
Tabel 4. 9 Rekap Downtime Injection Molding A201 Bulan November 2023....	33
Tabel 4. 10 Rekap Downtime Injection Molding A201 Bulan Desember 2023 ..	34
Tabel 4. 11 Rekap Downtime Injection Molding A201 Bulan Januari 2024.....	36
Tabel 4. 12 Rekap Downtime Injection Molding A201 Bulan Februari 2024....	37
Tabel 4. 13 Rekap Downtime Injection Molding A201 Bulan Maret 2024.....	39
Tabel 4. 14 Rekap Downtime Injection Molding A202 Bulan Oktober 2023	41
Tabel 4. 15 Rekap Downtime Injection Molding A202 Bulan November 2023..	42
Tabel 4. 16 Rekap Downtime Injection Molding A202 Bulan Desember 2023 ..	43
Tabel 4. 17 Rekap Downtime Injection Molding A202 Bulan Januari 2024.....	45
Tabel 4. 18 Rekap Downtime Injection Molding A202 Bulan Februari 2024....	46
Tabel 4. 19 Rekap Downtime Injection Molding A202 Bulan Maret 2024	48
Tabel 4. 20 Persentase Downtime Perbaikan Mesin	51
Tabel 4. 21 Failure Mode and Effect Analysis Injection Molding A200	52
Tabel 4. 22 Persentase Perawatan Mesin Injection Molding A200.....	53
Tabel 4. 23 Failure Mode and Effect Analysis Injection Molding A201	55
Tabel 4. 24 Persentase Perawatan Mesin Injection Molding A201.....	56
Tabel 4. 25 Failure Mode and Effect Analysis Injection Molding A202	58
Tabel 4. 26 Persentase Perawatan Mesin Injection Molding A202.....	59
Tabel 4. 27 Rekapitulasi FMEA	61
Tabel 4. 28 Hasil Perhitungan TTF dan TTR Injection Molding A200.....	62
Tabel 4. 29 Hasil Perhitungan TTF Distribusi Weibull Molding A200.....	63
Tabel 4. 30 Hasil Perhitungan TTF dan TTR Injection Molding A201	64
Tabel 4. 31 Hasil Perhitungan TTF Distribusi Weibull Molding A201	65
Tabel 4. 32 Hasil Perhitungan TTF dan TTR Injection Molding A202	66
Tabel 4. 33 Hasil Perhitungan TTF Distribusi Weibull Molding A202.....	67
Tabel 4. 34 Hasil Perhitungan TTR Distribusi Weibull Molding A200	68
Tabel 4. 35 Hasil Perhitungan TTR Distribusi Weibull Molding A201	69
Tabel 4. 36 Hasil Perhitungan TTR Distribusi Weibull Molding A202	70
Tabel 4. 37 Interval Perawatan Ideal	80